

很多朋友对于理光人工智能和理光人工智能怎么样不太懂，今天就由小编来为大家分享，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！

## 本文目录

1. [uv机可以做哪些工艺](#)
2. [加热辊破损还能用吗](#)
3. [理光复印机sc672故障代码出现该怎么办](#)

## uv机可以做哪些工艺

uv打印机可以做这些：

一，现在炙手可热的装修行业，特别是做背景墙的使用工业UV打印机大战的十分迅速，绝大部分从事背景墙行业的人都会选择一台UV打印机来直接打印。

二，装饰画工艺品行业，非常流行使用UV打印机来打印装饰画工艺品，再也不需要复杂的人工绘彩，而且色彩效果逼真，还原度高，机器打印在结合手工绘彩效果更加一流。

三，各类手机壳，面板壳打印，精品店，手机皮套装饰店。个人礼品店的产品及包装彩印。

四，服装行业，面料打样或个性图案的彩印。

五，彩印艺术玻璃，推拉门，移门，以及艺术玻璃等。还有其他行业，例如：相馆影楼：照片及各类影楼艺术品的打印输出。印刷业：丝网印刷样板制作，各类传统印刷。家具行业：茶几，橱柜，玻璃移门，装饰画，等等个性加工制造。礼品经营类：影楼，工艺品厂，标牌制作，旅游点个性品。

## 加热辊破损还能用吗

加热辊破损不还能用。定影热辊不容易坏，除非是物理损坏，这种情况就只有整个更换，无法人工修复；除非是返原厂重新上膜，但这其中的成本很高，够换N根新热辊了。定影辊（上、下辊）都是耗材，很容易损坏，一般打印机定影辊寿命为8万-15万张，中速复印机上下辊30-50万张，高速机在50-100W张。

## 理光复印机sc672故障代码出现该怎么办

当理光复印机显示SC672故障代码时，表示硬件有问题，通常是由于传感器电路的问题引起的。以下是一些可能的解决问题的方法：

- 1.重启打印机，这有时可以清除故障代码。
- 2.确保打印机的所有连接都牢固地插好，包括电源线和所有电缆。
- 3.检查传感器开关是否正确放置并正确连接。如果该开关接触不良，可能会引起SC672故障代码。
- 4.检查传感器电路是否存在损坏，这可能需要人工检查并重新焊接。
- 5.升级打印机的驱动程序或软件，以确保所有许可证和支持的组件都得到更新。

需要注意的是，如果您不确定如何修复故障代码，则建议您联系理光客户支持或授权服务中心。他们可以提供更专业的技术支持，以及维修服务和附加部件。

如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。